

# MOBOTIX JAPAN

2019年4月25日

MOBOTIX JAPAN  
株式会社 K.J.フェロー  
〒231-0011  
横浜市中区太田町 6-85  
RK Cube 4F  
Tel : 045-227-6174  
Fax : 045-227-6286

## i26B p26B S26B S16B LED点灯不具合について [改修完了]

日頃より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が2018年6月から販売しております、i26B、p26B、S26B S16BシリーズのLED点灯について不具合が発生していることをご報告いたしましたが、最新のファームウェアで改修された事をご報告いたします。

記

### MX-System Release 5.2.3.30 (MOBOTIX AG リリース最新ファーム)

Bugfix: 不具合改修:

Red Camera LED/ カメラの赤 LED

The signaling by LED 1 (red) did not work with the camera models i26B, p26B, S26B, S16B.

LED 1 (赤) による信号は、右記のカメラモデルでは機能していませんでした: i26B, p26B, S26B, S16B

以上