

# MOBOTIX JAPAN

2019年1月28日

**MOBOTIX JAPAN**  
株式会社 K.J.フェロー  
〒231-0011  
横浜市中区太田町 6-85  
RK Cube 4F  
Tel : 045-227-6174  
Fax : 045-227-6286

## i26B p26B S26B LED 点灯不具合について

日頃より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が2018年6月から販売しております、i26B、p26B、S26BシリーズのLED点灯について不具合が発生していることが判明いたしました。上記カメラの動作には問題ございませんが、イベントや録画を示す赤色LEDが点灯いたしません。MOBOTIX AGは、この状況を既に把握し、最新ファームウェアで以下のように提示しております。改修の計画はございますが、改修されるファームウェアのバージョンは現在未定となっております。また、赤色LEDのご利用をご希望の場合の代替案は、下記の通りとなります。お客様には、ご迷惑とご不便をお掛けしますが、上記、商品をご検討される際は、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

記

## MX-System Release 5.2.1.4 (MOBOTIX AG リリース最新ファーム)

Known Limitations : Red camera LED / 障害情報 : 赤 カメラ LED

On i26B, p26B, and S26B camera models, the red LED currently does not signal anything.

i26B、p26B、S26Bカメラモデルにて、赤LEDが現在何もシグナルを発しません。

対象商品：



代替案：1

【6B】 x26B

LED の点灯色を入れ替え (デフォルト設定 緑：電源 赤：カメラ)

(緑)LED にイベントに設定し、作動を確認する。

但し、イベント設定の場合は、イベントだけにしか点灯せず。

通常のように LED の点灯状態は保持しません。(イベントがあったときだけ点滅します。)

代替案：2

【6A】 x26A

x26A に上記不具合がないことを確認済み

現在、日本に若干数の在庫が御座います。

以上